وحش الذهب ١٠٠٠

GOLD MONSTER 1000

Manual de uso

Руководство по началу работы

入门使用指南


Ажиллуулах заавар



VLF


World's Best Metal Detection Technologies


MINELAB











ES

1. Indicador de probabilidad de oro
2. Nivel de la batería
3. Ajuste de sensibilidad (1–10)
4. Sensibilidad automática (11)
5. Sensibilidad + automática (12)
6. Indicador de error
7. Ajuste del volumen (1–6)
8. Modo de detección
9. Alimentación

RU

1. Индикатор вероятности наличия золота
2. Уровень заряда аккумулятора
3. Настройка чувствительности (1–10)
4. Автоматическая настройка чувствительности (11)
5. Автоматическая + настройка чувствительности (12)
6. Индикатор ошибок
7. Регулятор громкости (1–6)
8. Режим поиска
9. Мощнос ть

ZH

1. 藏金概率指示器
2. 电池电量
3. 灵敏度调整 (1–10)
4. 自动灵敏度 (11)
5. 自动+灵敏度 (12)
6. 出错指示灯
7. 音量调整 (1-6)
8. 探测模式
9. 电源

MN

1. Алт олох магадлал заагч
2. Зайны түвшин
3. Мэдрэмж тохируулах (1–10)
4. Автоматаар мэдрэх (11)
5. Автоматаар + мэдрэх (12)
6. Алдаа заагч
7. Дууны хүч тохируулах (1–6)
8. Илрүүлэх горим
9. Унтрааж асаах

1

Encender

Включите

металлоискатель

开启

Асаах

2

Supresión automática de ruido

Выполните автоматическое шумоподавление

自动噪声消除

Автоматаар шуугиан дарах


3

Comenzar la detección de oro

Начните поиск золота

开始探金

Алт илрүүлж эхлэх



Inicio rápido


Быстрый запуск

快速入门


Хурдан ажиллуулах

Montaje Сборка 组装 Угсрах


1
Atornille juntos los ejes medio, inferior y superior
Соедините срединную, нижнюю и верхнюю штанги вместе
将中轴、下轴和上轴拧合在一起
Дунд, доод, дээд ишийг залгана




2
Acople el eje inferior a la bobina
Соедините нижнюю штангу с катушкой
将下轴连接至探盘
Доод ишийг таваггай холбоно




3
Acople la caja de control al eje superior
Присоедините блок управления к верхней штанге
将控制盒连接至上轴
Удирдах хэсгийг дээд ишинд бэхэлнэ




4
Acople el apoyo de brazo al eje superior
Присоедините подлокотник к верхней штанге
将扶手连接至上轴
Тохойвчийг дээд ишинд бэхэлнэ




5
Enrolle el cable alrededor del eje y conéctelo a la caja de control
Оберните кабель вокруг штанги и подсоедините его к блоку управления
将电缆缠绕在轴上并连接至控制盒
Ишийг утсаар ороож удирдах хэсэгтэй холбоно



6
Inserte las baterías
Установите батареи
插入电池
Зайг оруулах




Conecte los audífonos
Подключите наушники
连接耳机
Чихэвчийг холбоно




Adaptador universal del eje Зарядка аккумулятора 通用柄杆转换头 Универсал ишний адаптер


Eje de plástico alternativo o palo de madera
Альтернативная пластиковая штанга
代用塑料轴或扫柄
Илүү хуванцар иш буюу шүүр



1
Inserte el eje en el encaje
Вставьте штангу в хомут
将轴插入轭架
Ишийг хомд оруулна




Verifique las arandelas
Проверьте положение шайб
检查垫圈
Шайбыг шалгана



2
Siga los pasos de montaje del 2 al 6
Соберите детектор, выполнив шаги 2–6
根据组装步骤2-6操作
Угсрах 2-оос 6 дахь дарааллыг дагана уу




Cargar la batería Зарядка аккумулятора 电池充电 Зайг цэнэглэж байна




Aspectos básicos de la detección Основы поиска 探测基本要领 Илрүүлэх үндсэн зарчим




Superposición del barrido
Перемещайте катушку с перекрытием
重叠探扫
Давхардуулж самнах



Nivel del barrido
Уровень перемещения катушки
探扫高度
Самнах түвшин



No acerque metales a la bobina
Не приближайте металлические предметы к катушке
确保金属远离探盘
Металлыг таваг аас хол байлгана уу



Vuelva a llenar el agujero
Закапывайте лунки
填平坑洞
Дүүргэх нүх

